

**103-76
(3900-82)**

11—95

103-76

Hot-rolled steel strip.
Dimensions


(CT 3900-82)

09 7100

01.01.78

1.

11 200 . 4 60 .
 (, . JV_s 1, 2, 3)
 2. :
 — — ;
 — .
 (, . 2).
 3. , , , 1
 . 1.



*

©
©, 1976
, 1997

,	1 , , ,										16	103—76
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
	—	0,43			—	—	—	—	—	—	—	—
12	0,38	0,47	0,56	0,66	0,75	—	—	—	—	—	—	—
14	0,44	0,55	0,66	0,77	0,88	—	—	—	—	—	—	—
16	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,26	—	1,51	—	—	—
18	0,56	0,71	0,85	0,99	1,13	1,27	1,41	—	1,70	—	—	—
20	0,63	0,78	0,94	1,10	1,26	1,41	1,57	1,73	1,88	2,20	2,51	—
22	0,69	0,86	1,04	1,21	1,38	1,55	1,73	1,90	2,07	2,42	2,76	—
25	0,78	0,98	1,18	1,3?	1,57	1,77	1,96	2,16	2,36	2,75	3,14	—
28	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20	2,42	2,64	3,08	3,52	—
30	0,99	1,18	1,41	1,65	1,88	2,12	2,36	2,59	2,83	3,30	3,77	—
32	1,00	1,26	1,51	1,76	2,01	2,26	2,51	2,76	3,01	3,52	4,02	—
36	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26	2,54	2,83	3,11	—	3,96	4,52	—
40	1,26	1,5?	1,88	2,20	2,51	2,83	3,14	3,45	3,77	4,40	5,02	—
45	1,41	1,77	2,12	2,47	2,83	3,18	3,53	3,89	4,24	4,95	5,65	—
50	1,57	1,96	2,36	2,75	3,14	3,53	3,92	4,32	4,71	5,50	6,28	—
55	1,73	2,16	2,59	3,02	3,45	3,89	4,32	4,75	5,18	6,04	6,91	—
60	1,88	2,36	2,83	3,30	3,77	4,24	4,71	5,18	5,65	6,59	7,54	—
63	1,9!	2,47	2,97	3,46	3,96	4,45	4,95	5,44	5,93	6,92	7,91	—
65	2,04	2,55	3,06	3,57	4,08	4,59	5,10	5,61	6,12	7,14	8,16	—
70	2,20	2,75	3,30	3,85	4,40	4,95	5,50	6,04	6,59	7,69	8,79	—
75	2,36	2,94	3,53	4,12	4,71	5,30	5,89	6,48	7,06	8,24	9,42	—

					1	,	,	,						
		18	20	22	25	28	30	32	36	40	45	50	56	60
11														
12														
14														
16														
18														
20														
22	3,11		—											
25	3,53	3,92												
28	3,»	4,40	4,84											
30	4,24	VI	5,18											
32	4,52	5,02	5,53	6,28										
36	5,09	5,65	6,22	7,06										
40	5,65	6,28	6,91	7,85	8,79	9,42	10,05							
45	6,36	7,06	7,77	8,83	9,89	10,60	11,30	12,72						
50	7,06	7,85	8,64	9,81	10,99	11,78	12,56	14,13	15,70					
55	7,77	8,64	9,50	10,79	12,09	12,95	13,82	15,54	17,27					
60	8,48	9,42	10,36	11,78	13,19	14,13	15,07	16,96	18,84	21,20				
63	8,3»	9,89	10,88	12,36	13,85	14,84	15,83	17,80	19,78	22,25	24,73			
65	3,18	10,20	11,23	12,76	14,29	15,31	16,33	18,37	20,41	22,96	25,51			
70	9,89	10,99	12,09	13,74	15,39	16,48	17,58	19,78	21,98	24,73				
75	19,6»	11,78	12,95	14,72	16,48	17,66	18,84	21,20	23,55	26,49				

6,	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	103—76
80	3,14	3,77	4,40	5,02	5,65	6,28	6,91	7,54	8,79	10,05	
85	3,34	4,00	4,67	5,34	6,00	6,67	7,34	8,01	9,34	10,68	
90	3,53	4,24	4,95	5,65	6,36	7,06	7,77	8,48	9,89	11,30	
95	3,73	4,47	5,22	5,97	6,71	7,46	8,20	8,95	10,44	11,93	
100	3,92	4,71	5,50	6,28	7,06	7,85	8,64	9,42	10,99	12,56	
105	4,12	4,95	5,77	6,59	7,42	8,24	9,07	9,89	11,54	13,19	
	4,32	5,18	6,04	6,91	7,77	8,64	9,50	10,36	12,09	13,82	
120	4,71	5,65	6,59	7,54	8,48	9,42	10,36	11,30	13,19	15,07	
125	4,91	5,89	6,87	7,85	8,83	9,81	10,79	11,78	13,74	15,70	
130	5,10	6,12	7,14	8,16	9,18	10,20	11,23	12,25	14,29	16,33	
140	5,59	6,59	7,69	8,79	9,89	10,99	12,09	13,19	15,39	17,58	
150	5,89	7,96	8,24	9,42	10,60	11,78	12,95	14,13	16,48	18,84	
160	8,28	7,54	8,79	10,05	11,30	12,56	13,82	15,07	17,58	20,10	
170	6,67	8,01	9,34	10,68	12,01	13,34	14,68	16,01	18,68	21,35	
180	7,06	8,48	9,89	11,30	12,72	14,13	15,54	16,96	19,78	22,61	
190	7,46	8,95	10,44	11,93	13,42	14,92	16,41	17,90	20,88	23,86	
200	7,85	9,42	10,99	12,56	14,13	15,70	17,27	18,84	21,98	25,12	

					1	,	,	,					
	18	20	22	25	28	30	32	36	40	45	50	56	60
80	11,30	1	13,82	15,70	17,58	18,84	20,10	22,61	25,12	28,26	31,40	35,17	—
85	12,01	13,34	14,68	16,6!	18,68	20,02	21,35	24,02	26,69	30,03	33,36	37,36	40,04
90	12,72	14,13	15,54	17,66	19,78	21,20	22,61	25,43	28,26	31,79	35,32	39,56	42,39
95	13,42	14,92	16,41	18,64	20,88	22,37	23,86	26,85	29,83	33,56	37,29	41,76	44,74
100	14,13	15,70	17,27	19,62	21,98	23,55	25,12	28,26	31,40	35,32	39,25	43,96	47,10
105	14,84	16,48	18,13	20,61	23,08	24,73	26,38	29,67	32,97	37,09	41,21	46,16	49,46
	15,54	17,27	19,00	21,59	24,18	25,90	27,63	31,09	34,54	38,86	43,18	48,35	51,81
120	16,96	18,84	20,72	23,55	26,38	28,26	30,14	33,91	37,68	42,39	47,10	52,75	56,52
125	17,66	19,62	21,59	24,53	27,48	29,44	31,40	35,32	39,25	44,16	49,06	54,95	58,88
130	18,37	20,41	22,45	25,51	28,57	30,62	32,66	36,74	40,82	45,92	51,02	57,14	61,23
	19,78	21,98	24,18	27,48	30,77	32,97	35,17	39,56	43,96	49,46	54,95	61,54	65,94
150	21,20	23,55	25,90	29,44	32,97	35,32	37,68	42,39	47,10	52,99	58,88	65,94	70,65
160	22,61	25,12	27,63	31,40	35,17	37,68	40,19	45,22	50,24	56,52	62,80	70,33	75,36
170	24,02	26,69	29,36	33,36	37,37	40,04	42,70	48,04	53,38	60,05	66,72	74,73	80,07
180	25,43	28,26	31,09	35,32	39,56	42,39	45,22	50,87	56,52	63,58	70,65	79,12	84,78
1%	26,85	29,83	32,81	37,29	41,76	44,74	47,73	53,69	59,66	67,12	74,58	83,52	89,49
200	28,26	31,40	34,54	39,25	43,96	47,10	50,24	56,52	62,80	70,65	78,50	87,92	94,20

1

7,85 / 3.

1

2

(, . 1).

4.

4,5 ;
56 , 36

8x17, 12x27, 13x22, 13x25, 15x25, 17x25, 17x30, 19x25, 19x28,
19x34, 23x27, 23x36, 24x32, 24x39, 26x36, 26x44, 27x34, 32x39, 28x17,
34x24

5.

1 . 2

2

6.

. 3.

5	$\pm 0,2$		
6 12	$\pm 0,3$		
	$\pm 0,3$	11 36	$\pm 0,4$
14; 16	-0,4		
18	$\pm 0,4$		

7.

3 10 — :

;

2 6 — ;

,

12 .

(8.)

, . 1).

:

;

;

(9.)

. 2).

10.

:

+30 — 4 ;

+50 — 4 6 ;

+70 — 6 ;

+200 — , :

+40 — 4 7 ;

+5 — 7 .

(11.) , . 2).

11.

30x20

12.

3

4

0,2

4.

	,
12	1,0
.12 20	1,5
» 20 » 30	2,0
» 30 » 50	2,5
» 50	3,0

11, 12. (, . 1).

13.

0,2% — 1- ;
0,5% — 2- .

, 1 .
(, . 3).
13 .

. 5.

5

	1		2	
	1 ,	, %	1 ,	, %
36			20	2
.36	5	0,5	10	1

12

1-
2 — 1 ;
0,2% —
(, . 3).

14.

150

,

— (, . , . 2).

15. (, . , . 2). 10 22

(),
2 103—76

:

$$\begin{array}{r} 10 \times 22 - -2 \\ 142-208-87 \\ \hline 103-76 \end{array}$$

1 , (),
09 2:

$$\begin{array}{r} 10 22 - -1 \\ 09 2 \quad \quad \quad 103-76 \\ \hline 19281-13 \end{array}$$

(, . , . 2).

1.

· · , · · , · · , · ·

2.

12.10.76 2358

3. 103—57 6422—52

4. 3900—82

5.

, (

11-95)

6. (1997 .) 1, 2, 3,
1983 ., 1987 ., 1989 . (

2-84, 11-87, 11-89)

021007 10.08.95. 22.01.97.
0,70. - 0,70. 367 82. 18.
, 107076, , , 14.