



1 - - ( 96;  
)

, -

( 2 12 20 1997 .)

:

	« »

3 2 2001 . 114- 19107—97 -  
1 2002 .

4 19107-73

Mechanical couplings.  
Series of nominal turning moments

2002—01—01

1

2

1.

1

1	2	3	1	2	3
0,10*	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2,00	—
—	—	—	2,5*	2,50	—
—	—	—	—	3,15	—
—	—	—	—	4,00	—
0,25*	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5,00	—
—	—	—	6,3*	6,30	—
0,40*	—	—	—	8,00	—
—	—	—	—	10,00	10,0
0,63*	—	—	—	—	11,2
—	—	—	—	12,50*	12,5
—	—	—	—	—	14,0
—	—	—	—	16,00	16,0
1,00*	1,00	—	—	—	18,0
—	—	—	—	20,00*	20,0
—	1,25	—	—	—	22,4
—	—	—	25,0*	25,0	25,0
1,6*	1,60	—	—	—	28,0

19107-97			19107-97		
1	2	3	1	2	3
—	31,5*	31,5	—	—	14 000
—	—	35,5	16 000*	16 000	16 000
40,0*	40,0	40,0	—	—	18 000
—	—	45,0	—	20 000	20 000
—	50,0*	50,0	—	—	22 400
—	—	56,0	25 000	25 000	25 000
63,0*	63,0	63,0	—	—	28 000
—	—	71,0	—	31 500	31 500
—	80,0*	80,0	—	—	35 500
—	—	90,0	40 000	40 000	40 000
—	100	100	—	—	45 000
—	—	112	—	50 000	50 000
—	125*	125	—	—	56 000
—	—	140	63 000	63 000	63 000
160*	160	160	—	—	71 000
—	—	180	—	80 000	80 000
—	200*	200	—	—	90 000
—	—	224	100 000	100 000	100 000
250*	250	250	—	—	112 000
—	—	280	—	125 000	125 000
—	315*	315	—	—	140 000
—	—	355	160 000	160 000	160 000
400*	400	400	—	—	180 000
—	—	450	—	200 000	200 000
—	500*	500	—	—	224 000
—	—	560	250 000	250 000	250 000
—	630	630	—	—	280 000
—	—	710	—	315 000	315 000
—	800*	800	—	—	355 000
—	—	900	400 000	400 000	400 000
—	1 000	1 000	—	—	450 000
—	—	1 120	—	500 000	500 000
—	1 250*	1 250	—	—	560 000
—	—	1 400	630 000	630 000	630 000
—	1 600	1 600	—	—	710 000
—	—	1 800	—	800 000	800 000
—	2 000*	2 000	—	—	900 000
—	—	2 240	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2 500*	2 500	2 500	—	—	1 120 000
—	—	2 800	—	1 250 000	1 250 000
—	3 150*	3 150	—	—	1 400 000
—	—	3 550	—	3 150 000	3 150 000
4 000*	4 000	4 000	—	—	3 550 000
—	—	4 500	1 600 000	1 600 000	1 600 000
—	5 000*	5 000	—	—	1 800 000
—	—	5 600	—	2 000 000	2 000 000
6 300*	6 300	6 300	—	—	2 240 000
—	—	7 100	2 500 000	2 500 000	2 500 000
—	8 000*	8 000	—	—	2 800 000
—	—	9 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
10 000*	10 000	10 000	—	—	4 500 000
—	—	11 200	—	5 000 000	5 000 000
—	12 500*	12 500	—	—	5 600 000
*					
1					
2			16,0	1,	16,0
2, 10 000	—	3.			10 000 -
3					

( )

-	<div>0,25 20 000,0</div> <div>» 10,0 » 100 000,0 »</div> <div>» 11,2 » 1 600,0 »</div> <div>» 16,0 » 20 000,0 »</div> <div>» 63,0 » 20 000,0 »</div> <div>» 100,0 » 16 000,0 »</div> <div>» 800,0 » 100 000,0 »</div> <div>» 40,0 » 8 000,0 »</div> <div>» 2,5 » 500,0 »</div> <div>» 4,0 » 315,0 »</div> <div>» 6,3 » 20 000,0 »</div> <div>» 20,0 » 50 000,0 »</div> <div>» 4,0 » 500,0 »</div> <div>» 4,0 » 500,0 »</div> <div>» 6,3 » 20 000,0 »</div>

**19107-97**

62-231.322.2:531.781:006.354

21.120.20

41 7100

: , ,

. . . 02354 14.07.2000. 02.08.2001. 13.09.2001. . . . 0,93. .- . . 0,50.  
 623 . . 2007. . 839.  
 , 107076, , ., 14.  
 — .“ ”, 103062, , ., 6.  
 080102